

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर

अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर, नवलगढ पुलिया के पास, सीकर


(E-Mail:- EESIKARII.PWD@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांक:- 122

दिनांक 09/04/2025

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र बाबत आवेदन प्राप्त होने पर शाला भवन का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग दांता द्वारा नक्शे के अनुसार भौतिक निरीक्षण किया गया एवं सहायक अभियंता सानिवि उपखण्ड दांतारामगढ द्वारा उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर साधारण परिस्थितियों महर्षि परशुराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दांता, जिला सीकर का भवन सुरक्षित है। उक्त प्रमाण पत्र जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।


(अनिता)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड, द्वितीय सीकर